TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO 21, MAXIMILLIAN STRASSE

CITTÀ MONACO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA CENTRALI - SOSTITUZIONE BATTERIA ALIMENTATORE TVCC VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI.

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro .....

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 12V 7Ah	1		

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. e P.Iva 01825130436

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
01/02/2016	Rugeri Angelo	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	STIMA COSTO MATERIALE	STIMA COSTO TOTALE
RICEZIONE SEGNALI AL COSS RIVEL. INCENDIO MANCA LA SCHEDA INTERFACCIA RS232/RJ45 LA CONNESSIONE x IL CONTACT ID E' STATA MODIFICATA ~~TRA~~ E IL COSS NON E' PIÙ IN GRADO DI RICEVERE I SEGNALI CON I NUOVI PARAMETRI					

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI