RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE HOTEL PALAZZO DELLE STELLINE		
INDIRIZZO CORSE MAGENTA		
CITTÀ MILANO		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO MONITOR N°1 IN RECEPTION NON VISUALIZZA IMMAGINI		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: Sostituito monitor				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	MONITOR NEVO SC-17P	N 1	DI VS. FORNITURA	
Ore lavoro 1	1^o ORA LAVORATIVA COMPRESO SPOSTAMENTI	1	€ 100,00	€ 100,00
☐ GARANZIA			€ 31,00	€ 31,00
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 131,00
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL <small>Via Grazie, 38/B 62014 GORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436</small>				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 08/06/15	FIRMA TECNICO <i>Alv...</i>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <i>[Signature]</i>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
UNA TELECAMERA NON FUNZIONA					