

RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA

 Mod 032
 REV. 00
 DEL 25/09/00

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 6777/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	ANGELO	DATA	09/07/2014	ORA	17:01
CLIENTE	(346)DEL.COM. SRL				
INDIRIZZO	VIA FILIPPO DELLA VALLE 1				
CITTÀ	63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM				
TEL.	Tel. 0734 8661				
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE				
DESTINAZIONE	(16) DEV MILANO CORSO VERCELLI 8 20145 - MILANO - MI Tel. 02 48028848				
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Intervento tecnico impianto rilevazione presenze in fase di inserimento dell'impianto d'allarme si esclude una zona particolare del negozio, cosa che non dovrebbe avvenire. NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE				

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
VERIFICA FUNZIONAMENTO TAMPER IR MAGAZZINO				
RISCONTRO NON FUNZIONAMENTO TAMPER IR UFFICIO I.P.				
REINSERIMENTO CONTAGIO MAGNETICO ZONA "19"				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	1 ^{ra} ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro 1 1/2	ORE SUCCESSIVE	1/2	€ 31,00	€ 15,50
☐ GARANZIA			TOT.	115,50
☐ MANUTENZIONE B				
☐ PAGAMENTO (Rit. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 11/07/2014	IECI SRL LARGO DELLE INDUSTRIE 6 40020 TORRE BOLDONE (BG) P.IVA E.C.FISC. 00683660167		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
Inizio _____ Fine _____	FIRMA TECNICO			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			