

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 36

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SERBELLOVI 1 - 3° PIANO

CITTÀ MILANO

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARME - INCENDIO - TELECAMERE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
_____ TECNOGROUP INTERNATIONAL S.p.A. Via Grazie, 38/B				
DATA <u>22/04/15</u>	FIRMA TECNICO <u>Alinoberti</u> TECNICO CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

ILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 36

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA SEABELLOVI 1 - 6° PIANO

CITTÀ MILANO

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARTE - INCENDIO - TELECAMERE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro				
<input type="checkbox"/> GARANZIA				
<input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. P.Iva 01825130436

DATA
22/04/15

FIRMA TECNICO
Alimberti

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
[Signature]

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 36

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE TOBIS

INDIRIZZO VIA SERBELLONI 1 - CASETTA

CITTÀ PILCANO

TBL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI ALLARME - FUMO - TELECAMERE

PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSF.

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
/			

Km percorsi _____

Ore viaggio _____

Ore lavoro _____

GARANZIA

MANUTENZIONE

PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA

POSITIVO

NEGATIVO

VERIFICA FINALE

POSITIVO

NEGATIVO

TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA 22/04/15

FIRMA TECNICO Alberberti

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE C. Vella

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 38

RILEVATA DA _____ DATA _____ ORA _____

CLIENTE TOAS

INDIRIZZO VIA SERBELLONI 1 - UFFICIO CORPORATE 1° P

CITTÀ MILANO

TEL. _____

RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____

DESTINAZIONE _____

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI ALLARDE INCENDIO - TELECAMERE
PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi		/			
Ore viaggio					
Ore lavoro					
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO					
DATA <u>22/04/15</u> FIRMA TECNICO <u>Alvisei</u> FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>		TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 07014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____