

**RICHIESTA D'INTERVENTO N°**

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE FAY

INDIRIZZO VIA DELLA SPIGA 15

CITTÀ MILANO

TEL. ....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

**RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA**

LAVORO ESEGUITO:  
PULIZIA SENSORI INDEUNO-ALLARTE - TELECAMERE (PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSI OPERATORE TORRESI - TUTTO OK. CODICE DI FINE INTERVENTO L75H.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<b>TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL</b> Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
Ore lavoro <u>3</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
<b>CONTROLLI FINALI</b> PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA <u>14/03/2016</u>	FIRMA TECNICO <u>Alberico Rinaldi</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u> 20124 MILANO (MI) C.F.P. 1001001 Imp. P.Iva 00520770147 Soc. app. di "Gruppo Tod's S.p.A."		

**RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ**

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			